



Câmara Municipal de Várzea Paulista



REQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO: 55/2022 **DATA:** 25/05/2022

DEPARTAMENTO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

APLICAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO: Aquisição de peças e serviços para realização de manutenção adicional em veículo Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.

LOCAL DE PRESTAÇÃO: Município de Várzea Paulista e cidades vizinhas

Requisitante: Adriano Cavalheiro

Cargo: Diretor Administrativo

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	CARACTERÍSTICA
1,00	SER	Serviço de retífica de cabeçote de motor	
1,00	Und	Kit de junta de cabeçote e componentes acessórios (retentores, parafusos, entre outros)	
1,00	Und	Kit de correia dentada	
1,00	Und	Jogo com 04 velas de ignição	
1,00	Und	Bomba d'água e componentes acessórios (aditivos, abraçadeiras, entre outros)	
1,00	SER	Limpeza do motor	
1,00	SER	Serviço de manutenção em veículo Logan (FQE-6359)	

Justificativas: Considerando que, o veículo Logan (FQE-6359) compõe a frota de automóveis da Câmara Municipal de Várzea Paulista, realizando viagens a serviço deste Legislativo;

Considerando a necessidade de manter tal veículo em perfeitas condições de uso, bem como, garantir a segurança de seus usuários;

Considerando que, em 17 de março de 2022, durante viagem entre as cidades de Várzea Paulista (SP) e São Paulo (SP), o referido automóvel apresentou aquecimento excessivo do motor;

Considerando que, após o serviço de substituição de válvula termostática, sensor de temperatura e outros itens no referido veículo, descritos no Processo Administrativo nº 34/2022, Dispensa por Limite nº 24/2022, o problema de superaquecimento de motor persistiu no automóvel, após alguns dias de teste.

Considerando que, após uma segunda análise da oficina mecânica do município de Várzea Paulista, verificou-se a queima da junta de cabeçote, sendo necessário a retífica do cabeçote do motor e outros serviços corretivos no veículo;

Considerando que, esses serviços e peças possuem grande importância para o bom funcionamento do automóvel, especialmente, para manter a temperatura do motor estabilizada;

Diante disso, torna-se necessária a despesa com a aquisição de peças e serviços para manutenção em veículo Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.

Assinatura do Requisitante

Visto do Presidente

Mauro Aparecido da Silva
Presidente